


## Содержание

**Клонирование компонента** ..... 3




## Клонирование компонента


- Ищем компонент:




- Либо через explorer:



- Делаем clone:



- Оставляем тип компонента как есть:



- Меняем, что надо, не забывая атрибуты:

Component

Name Copy of CAP-0402-47PF-50V-NP0

Description CAP-CER-0402-47PF-50V-NP0

Type C0402


▶ **Advanced Settings**

Parameters


Name	Value
ComponentHeight	0.5MM
Dielectric	NP0
ESR	
HelpURL	
Manufacturer	
MfgPartNumber	
PackageReference	0402
RippleCurrent	
Source	cap.SchLib
Tolerance	
Value	47pF
Voltage	50V

Drop component datasheet/s here or Add 

- Закрываем компонент:



- Сохраняем:



- Комментарий к коммиту:

Edit Revision for Item CMP-004-000177

Release Notes

add CAP-0402-47PF-25V-NP0

▶ **Advanced**

OK Cancel